

Vstupní parametry jsou u obou vjezdů stejné

Zadání

Součet intenzit v obou směrech	705	pvoz/h
Vyklizovací dráha	176	m
Vyklizovací rychlost vozidel	50	km/h
Saturovaný tok vozidel	1500	pvoz/h
Bezpečnostní doba	4	s

Řešení

Stupeň saturace vjezdů	0,24	-
Mezičasy	17	s
Vypočtená doba cyklu	120	s
Navržená doba cyklu	120	s
Doba volná	45	s

Kapacitní posouzení

Počet projetých vozidel za cyklus	18,8	pvoz/cyklus
Počet cyklů za hodinu	30,0	-
Kapacita jednoho směru	563	pvoz/h

Střední doba zdržení


Střední doba zdržení	32	s
----------------------	----	---

Délka fronty

Délka analyzovaného období	3600	s
Stupeň vytižení	0,63	-
Nge	0,0	pvoz
NiR	7,3	pvoz
Délka fronty	44	m



ŘEZ SE ŠÍRKOVÝM
USPOŘÁDÁNÍM



SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ



PLATNOST DOKUMENTACE

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

V dne

V dne

V dne

STANOVENO
KUOK 38755/2025
KRAJSKÝ ÚRAD
OLOMOUČSKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A STŘEŽENÍHO
HOSPODÁŘSTVÍ

VOLUME 10 NUMBER 1 SPRING 2018

Použití dopravní značky bude v řídkosti velikosti 9,1

VÝPRAVCOM:	Ordini Helene	28.8
------------	---------------	------

VYPRACOVANÉ:	Ondřej Haluza

KONTROLOVAL:	Bc. Lukáš Vonderka, MBA
--------------	-------------------------

NÁZEV STAVBY:	
---------------	--

I/47 Hranice - oprava mostu

47-042

47-042

CESAH:

SITUACE DIO - ETAPA 1

STORAGE DIS - ETAT A T



ZLIN MARK
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
ZLINMARK DZ s.r.o.
Hvězdoslavova 1191/55a
627 00 Brno
Mob.: +420729994691
Mail: zlinmark@zlinmark.cz
www.zlinmark.cz